

KR-50H-L2 SL ジブ用ホースリールのスイベルジョイント点検依頼の件

当該モデルのSLジブを長期間（1ヶ月以上）使用しない場合、ジブのホースリール部に取り付けてあるスイベルジョイントの回転部分の摺動に悪影響を与える可能性があります。

その結果、スイベルジョイントのシール部からの油漏れ、或はスイベルジョイント回転部分の固着等を引き起こす可能性があります。

就きましては、SLジブの使用頻度が極端に少ない場合は下図に従って毎月1回の定期自主点検時にスイベル部分を手で数回転かすようお願い致します。

