

KE-1500III(クラムシェル仕様)ウインチ部 スイベルジョイント定期交換について

弊社が製造販売する KE-1500III(クラムシェル仕様)のウインチ部のスイベルジョイントが疲労劣化による油漏れが発生しております。

予防整備の観点から下図にある 2箇所のスイベルジョイントを定期交換部品とし 1年毎の交換をお願い致します。

定期交換部品 No.22 部品番号 009-65901001 ジョイント・スイベル

