

KR、KA 積雪寒冷地・海岸地域使用時の洗車励行のお願い

弊社、ラフテレーンクレーン車両（KR）及びオールテレーン車両（KA）で積雪寒冷地、及び海岸（沿岸）地域の車両使用時では、凍結防止剤や海水による車両部品の腐食に対する影響が懸念され、昨今の凍結防止剤は、腐食に対する影響が一層顕著であるように考えられます。

今後の取扱説明書等に、足回りの洗車励行のお願いを注意喚起として掲載していきます。

又、現車両を保有されるお客様においては、このサービスニュースにて積雪寒冷地、及び海岸（沿岸）地域での車両を使用される方々へ周知をさせて頂きます。

上記の地域以外でも洗車をせずに使い続けますと、車両の下回りの部品等の腐食の原因となり、腐食が進行すると故障にいたる場合がありますので注意願います。

ブレーキロータ等の錆についても洗車を行い腐食の影響を少なくして使用をお願いします。

◎ 対象機種：KR、KA全機種

● ! 注意「車両走行後の注意」

次のようなときは、必ず洗車してください。洗車せずに使い続けますと車両下回りの部品等の腐食の原因となり、腐食が進行すると故障にいたる場合があります。

- ・海岸（沿岸）地域を走行したとき
- ・凍結防止剤が散布された道路を走行したとき
- ・長期間車両を移動させないとき
- ・樹液、鳥の粪、虫の死骸やコールタールが付着したとき
- ・ほこりや泥で汚れたとき




図. 海岸（沿岸）地域を走行したとき




図. 凍結防止剤が撒かれた道路を走行したとき

※

上記以外で、長期間走行をしない同じ場所でのクレーン作業を行っている場合でも、ブレーキロータの表面に発生する錆がブレーキパットで削られないためロータの錆が進行してしまう場合もあります。定期的に車両を動かし、ブレーキを踏んでブレーキロータの表面の錆を削り落とすことが必要です。