

Daimler 社製ラジエータロングライフクーラントの定期交換


弊社が製造販売しております HD1430-7 及び HD2050-7 に搭載しております Daimler 社製エンジンのロングライフクーラントの定期交換を適時実施願います。

交換は、3000時間又は 3 年いずれかの到達時となります。


未交換のまま稼働するとエンジン冷却回路内の防錆性能が著しく低下し最悪の場合、エンジン内部破損を招く可能性がございます。

詳細につきましては、車載しております取扱説明書をご参照願います。

正常な状態と要交換な状況



錆による冷却回路が詰まりオーバーヒートが発生した Daimler エンジン



名称	部品番号	分量	メルセデスベンツ仕様
Daimler指定クーラント (A 000 989 28 25)	779-70306100	205L	MB325.5
	779-70306200	20L	
	779-70306300	1L	
	779-70306400	1L × 12本	
	779-70306500	60L	